

Opinia Nr: 537/2018/LM z dnia: 19/11/2018

Opinię opracował:	mgr inż. Łukasz Mroczkowski - Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy RS001525
Zakres opinii:	Ustalenie wartości rynkowej pojazdu
Obiekt badań:	Samochód osobowy VOLKSWAGEN Jetta 05-10
Numer VIN/ identyfikacyjny:	WVWZZZ1KZ7M143512
Numer rejestracyjny:	WY81647
Cel opinii:	Wycena wartości rynkowej pojazdu
Przeznaczenie opinii:	Na potrzeby własne zleceniodawcy
Zleceniodawca:	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

1. PODSTAWA OPINII:

formalna - ww. zlecenie;
merytoryczna – Eurotax,

2. OGÓLNY HARMONOGRAM PRAC:

- 1) identyfikacja pojazdu, weryfikacja dokumentów,
- 2) ocena stanu technicznego i optycznego,
- 3) wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- 4) opracowanie opinii,

3. CZAS, MIEJSCE:

19/11/2018 Warszawa

4. METODA BADAŃ:

Organoleptyczna,

5. DANE REJESTRACYJNE:

Nr rej.:	WY81647
Data pierwszej rejestracji:	27/04/2007
Data następnego badania technicznego:	25/04/2019
Właściciel pojazdu:	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

6. DANE TECHNICZNO – IDENTYFIKACYJNE:

Nr identyfikacyjny (VIN):	WVWZZZ1KZ7M143512
Marka:	VOLKSWAGEN
Model:	Jetta 05-10
Typ:	Jetta 1.9 TDI Trendline
Rok produkcji:	2007
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy
Rodzaj nadwozia/ liczba drzwi/ liczba miejsc:	Sedan / 4 / 5
Rodzaj silnika:	D - zapłon samoczynny
Pojemność skokowa silnika:	1896 cm ³
Moc silnika:	77 kW
Przebieg:	113 337 km (ODCZYTANO)


7. OCENA STANU TECHNICZNEGO:

Silnik i układ napędowy

Rozruch silnika prawidłowy, równomierna praca na biegu jałowym, jazda próbna w warunkach parkingowych nie wykazała niesprawności.

Zawieszenie, układ kierowniczy i układ hamulcowy

Stan utrzymania zgodny z okresem eksploatacji. Nie stwierdzono braków i uszkodzeń ponadnormatywnych.




Nr	Opis elementu	Grubość powłoki lakierowej (µm)	Stwierdzone wady powłoki lakierowej i poszycia
1	Błotnik PL	107-118	
2	Słupiek „A” L	104-129	
3	Drzwi PL	103-131	OTARCIA, ODPRYSKI,
4	Drzwi TL	94-114	OTARCIA, ODPRYSKI,
5	Błotnik TL	140-146	OTARCIA,
6	Próg L	43-86	
7	Słupiek „B” L	58-60	
8	Pokrywa T	123-132	WGNIECENIE,
9	Błotnik TP	118-155	OTARCIA,
10	Drzwi TP	155-158	OTARCIA, ODPRYSKI
11	Drzwi PP	96-113	ODPRYSKI,
12	Błotnik PP	146-215	ELEMENT PO NAPRAWIE, OTARCIE,
13	Słupiek „A” P	115-122	
14	Próg P	78-160	
15	Słupiek „B” P	54-55	
16	Pokrywa P	122-123	
17	Dach	102-119	

Legenda:

P- strona prawa; L – strona lewa ; P- przód nadwozia; T- tył nadwozia;

Uwagi dodatkowe:
Pozycje zderzaka przedniego – otarcia,
Pozycje zderzaka tylnego – otarcia,
Reflektor prawy – otarcie,

Ogumienie i koła



Oslona kola Tylnego strona prawa – pęknięta,

Wnętrze pojazdu i wyposażenie

Wnętrze czyste, zadbane, nie stwierdzono uszkodzeń ponadnormatywnych.

8. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU.

Na podstawie badań organoleptycznych stanu technicznego ww. poj. sam. zostaje wydana następująca OPINIA:

Wartość rynkowa w/w pojazdu na dzień wykonania opinii:

13 200,00 PLN brutto

9. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA.











10. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA.

1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.
2. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
6. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu.

ZAŁĄCZNIKI:

Wycena wg systemu Eurotax.

Opinię sporządzono w jednym egz.

Na tym opinię zakończono i podpisano



Podpis i pieczęć rzeczoznawcy

Numer wyceny 150065
Data wyceny 2018-11-19
Wycena na dzień 2018-11-19

Eurotax...

Part of Autovista Group

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko / Adres:

DANE POJAZDU - KOD EC 0057030

Numer rejestracyjny / numer VIN / numer silnika: WY81647 / VVVZZZ1KZ7M143512 / ----
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach: 2007-04-27 / 139
Przebieg rzeczywisty (km): 113 337
Przebieg standardowy / różnica (km): 198 100 / -84 763
Liczba właścicieli: 1
Stan pojazdu: Przeciętny
Marka: VOLKSWAGEN
Model: Jetta 05-10
Typ: Jetta 1.9 TDI Trendline
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc: Sedan / 4 / 5
Okres dostępności: 2005-09-01 - 2009-12-31
Pojemność silnika (ccm): 1896
Moc kW / KM: 77 / 105
Paliwo: Diesel
Układ / liczba cylindrów: R / 4
Skrzynia / liczba biegów: M / 5

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2018-11)	PLN	13 900
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-67
Korekta na przebieg	PLN	1 170
Korekta ze względu na wyposażenie	PLN	90
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-1 500
Wartość korekt	PLN	-410

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

13 200

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 4/5 zagłówki
- Airbag 6 sztuk
- Antena radiowa zintegrowana z szybą
- ASR
- EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektryczna regulacja położenia świateł przednich
- Immobilizer
- Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewn.
- Kluczyk wielofunkcyjny z pilotem
- Lusterka boczne ogrzewane
- Mech. regulacja położenia kierownicy
- Napinacze pasów bezpieczeństwa
- Oświetlenie bagażnika
- Popielniczka + zapalniczka
- Siedz. kier. z mech. regulacją wysokości
- Termometr zewnętrzny
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyty na kubki - przód/tył
- Wyłącz. deaktywujący poduszkę powietrzną
- Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia
- ABS
- Aktywne zagłówki - przód
- Asferyczne lusterko od str. kierowcy
- Chłodzony schowek w konsoli przedniej
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem 205/55
- Instalacja radiowa + 4 głośniki
- Klimatyzacja półautomatyczna Climatic
- Lampki do czytania - przód/tył
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- MSR -układ zapobieg. poślizgowi kół przy hamowaniu silnikiem
- Obrotomierz
- Pełnowymiarowe koło zapasowe
- Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
- Szyby barwione
- Trzecie światło stop
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego
- Wspomaganie kierownicy - elektryczne
- Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Radio RCD 300 z CD + 4 głośniki PLN 90

SUMA**PLN****90****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Stwierdzone uszkodzenia i braki PLN -1 500

SUMA**PLN****-1 500****KOREKTY****Zakup**

Stan pojazdu PLN -410

SUMA**PLN****-410**